

Macrographie

Examen et photographie à faible grossissement (0.5 à 10 x environ) Dans le cas d'une soudure cette investigation met en évidence la bonne répartition des cordons, la bonne liaison matière de base – métal d'apport, la pénétration, etc...